

Vorstellung neuer Reparatursätze:

Sachnummer	Bezeichnung	Ausführung	Bestehend aus..
09.801.06.79.0	RS-Bremse	SN 4212 SN 4218 SN 4220	2 x 05.397.58.03.0 2 x 03.397.33.06.0 2 x 03.397.33.07.0 8 x 03.188.02.02.0
09.801.06.80.0	RS-Bremse	SN 3015 SN 3020	4 x 05.397.34.17.0 2 x 03.397.33.08.0 2 x 03.397.33.09.0 8 x 03.188.02.02.0
09.801.06.81.0	RS-Bremse	SN 3620	4 x 05.397.46.13.0 2 x 03.397.33.06.0 2 x 03.397.33.07.0 8 x 03.188.02.02.0
09.801.06.82.0	RS-Bremse	SN 3616	2 x 05.397.46.13.0 4 x 03.397.44.10.0 2 x 03.397.33.06.0 2 x 03.397.33.07.0 8 x 03.188.02.02.0



Vorteile der neuen Rep.-Sätze:

Unsere neuen Reparatursätze beinhalten alle Zugfedern incl. der Hakensprengringe passend für jeweils eine Achse mit Bremse 95.

Die Rep.-Sätze sind jedoch nicht zur Umrüstung auf Bremse 95 geeignet.

Somit Profitieren Sie davon weniger Einzelteile zu bevorraten was zur Lageroptimierung beiträgt und dient zur leichteren Ersatzteilidentifizierung.



Sachnummernänderungen / Detailänderungen:

Bezeichnung	Bisherige Ausführung	Ersetzt durch Ausführung	Bemerkung
Radbolzen	03.296.01.14.0	03.296.01.12.0	Riffelbolzen M18x1,5 x 72
BPW ECO A&P Spray	02.3521.12.00	Sachnummer bleibt bestehen	<p>Die Ihnen bisher bekannte Standarddose hat sich in der Form geändert. Des weiteren musste das Etikett aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Gefahrenhinweise angepasst werden. Somit ist eine Reduzierung von bisher 6 Sprachen auf 3 Sprachen erforderlich. (Deutsch, Englisch, Französisch)</p>



Änderung innerhalb der Sachnummer:

Reparatursatz 09.801.06.77.0 für seitliche Achsanhebevorrichtung

In unserer INFO-MAIL vom 08.09.2003 stellten wir Ihnen aufgeführten Reparatursatz vor !

Wir haben unseren Rep.-Satz um je 2 Stück 03.113.01.29.0 Buchse (Stahl / Pos. 1180) und 2 Stück 03.113.94.10.0 Buchse (Polyamid / Pos. 1175) sowie um 1 Stück 03.161.35.07.0 (Verdrehsicherung / Pos. 1560) erweitert.

Somit können im Reparaturfall auch diese Einzelteile gewechselt werden.


Nach Vorstellung des neuen Satzes hatten wir einige Anfragen warum der Halter 05.189.13.19.0 in unserem Rep.-Satz enthalten ist.

Dieser Halter ist erforderlich bei Einbau der neuen breiteren Einschweißaugen 03.113.01.34.0

Der „alte“ Halter 05.189.12.38.0 hat eine Baubreite von 166 mm was zur Folge hat bei Austausch der Einschweißaugen den neuen Halter 05.189.13.19.0 (Baubreite 176 mm) einzusetzen.


Rep.-Satz 09.801.06.77.0

Bauteiländerung:



BPW - Originalteil:

**Übersicht Abdeckblechsätze für
Scheibenbremsen SB 3745, SB 3745 (T),
SB 4345, SB 4345 (T) und SB 4309 (T)**



Abdeckblech

Bremse SB 3745 (Bremsenkennung xx.xx.610.xxx)

Sachnummer	Baureihe	Achstyp	ET	Bemerkung
09.801.06.16.0	SKH...	ECO MAXX ECO PLUS	0 0 / 120	Nachrüstung möglich bei ET 120 erst ab Baujahr 3/2001
09.801.06.19.0	SKH...LL	ECO MAXX ECO PLUS	0	Gewindelöcher im Lenkgehäuse nach Zchnng. 04.00.500367 bei ET 0 erforderlich

Bremse SB 3745 (T=Tangential / Bremsenkennung xx.xx.612.xxx)

Sachnummer	Baureihe	Achstyp	ET	Bemerkung
09.801.06.38.0	SKH...(9t)	ECO PLUS	0	Achskörper 120 Vkt
09.801.06.49.0	SKH...(10t)		0	
09.801.06.39.0	SKHB...		120	

Bremse SB 4345 (Bremsenkennung xx.xx.609.xxx)

Sachnummer	Baureihe	Achstyp	ET	Bemerkung
09.801.06.17.1	SH...	ECO MAXX ECO PLUS	0	Achskörper 120 Vkt
09.801.06.18.1		ECO MAXX ECO PLUS		Achskörper 150 Vkt

Bremse SB 4345 (T=Tangential / Bremsenkennung xx.xx.614.xxx)

Sachnummer	Baureihe	Achstyp	ET	Bemerkung
09.801.06.40.0	SH...	ECO PLUS	0	Achskörper 120 Vkt
09.801.06.42.0				Achskörper 150 Vkt

Bremse SB 4309 (T=Tangential / Bremsenkennung xx.xx.613.xxx)

Sachnummer	Baureihe	Achstyp	ET	Bemerkung
09.801.06.40.0	SH...	ECO PLUS	0	Achskörper 120 Vkt
09.801.06.41.0	SHB...		120	